



2012-08-30

Brf Hammarby Strands anvisningar för Spiskåpa med spjäll (Köksfläkten)

Spiskåpa med spjäll (KÖKSFLÄKTEN)

Det har visat sig att flera medlemmar har haft frågor kring köksfläktar och frågor rörande ventilation. Främst handlar frågorna om att den ursprungliga spiskåpan bytts och ersatts med en ny och att funktionen har förändrats i samband med detta. Vi som bor i flerbostadshus har en centralfläkt på taket kopplade till samtliga hushåll och **kräver en spiskåpa med spjäll och utan fläktmotor**. Det enda man gör är att öppna spjället i spiskåpan.

När denna byts ut är det viktigt att vara medveten om denna funktion och att välja en spiskåpa med spjäll som fungerar väl till vårt centrala ventilationssystem. Det finns en uppsjö av olika fläktar på marknaden idag och det kan vara lockande att välja den som du tycker är snyggast men den har med stor sannolikhet inte den funktionen. Endast ett fåtal modeller har detta på marknaden idag.

FAKTA OM SPISKÅPA

Typ	Volymkåpa
Grundflöde	10 l/s
Maxflöde	30 l/s

Tänk på att en annan typ av spiskåpa kan behöva ett större luftflöde för att klara samma behov. Detta pga. spiskåpans konstruktion.

KÖKSFLÄKT MED KOLFILTER

Byter du till en köksfläkt med kolfilter ska du vara medveten om att den **inte** får vara kopplad till centralfläkten eftersom detta påverkar cirkulationen negativt. Då gäller recirkulation dvs att du låter luften cirkulera ut i köket igen på lämpligt sätt och låter kolfiltret ta hand om matoset.

BRA ATT TÄNKA PÅ

Eftersom föreningen ansvarar för att fläkt och ventilation fungerar på ett tillfredsställande sätt i lägenheterna är det mycket viktigt att meddela styrelsen vid eventuellt byte så de får vetskap om detta samt att rätt fläkttyp installeras. Då ventilationssystemet är korrekt installerat är det möjligt att ställa in ventilationen optimalt och genom detta få ett bättre inomhusklimat med lägre fjärrvärmekostnader som effekt.